vom 23.10.2026

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **FIN** **WV2ZZZSTXTH004511**

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Auftrag

Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	ST / Multivan DSG KÜ Goal

Aufbauart	Kleinbus
HSN / TSN	0603 / CVC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZSTXTH004511
zul. Gesamtmasse	2850 kg
Maße über alles L / B / H	4973 / 1941 / 1909 (mm)
Radstand	3124
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe	Deep Black Perleffekt (C9X)
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	110 kW / 1968 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	61.276 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 17 103 V	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A /O	6 mm
	rechts	235 / 55 R 17 103 V	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A /O	6 mm
2	links	235 / 55 R 17 103 H	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
	rechts	235 / 55 R 17 103 H	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
	Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seiten- und Kopfairbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System, Ausweichunterstützung und Abbiegeassistent, Außenspiegelgehäuse in Schwarz hochglanz, Batterie verstärkt (68 Ah/ 380 A), Bodenbeläge: Trittverstärkter Velours-Teppichbodenbelag im Fahrgastraum, Bordwerkzeug und Tire Mobility Set, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen: Dekor-Einlagen "Dark Silver Brushed", Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP, Fahrwerk: 16"-Fahrwerk mit 16"-Scheibenbremsen vorn und 16"-Scheibenbremsen hinten, Fahrwerk: Federung und Dämpfung, Standard, Fenster (Glasart im Lade-/ Fahrgastraum) - Scheiben im Fond abgedunkelt, Fenster in der Schiebetür, links, Fenster in der Schiebetür, rechts, Fenster: Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend, Fensterheber elektrisch, vorn, Fußmatten: Textilfußmatten im Fahrerhaus, Garantie: 5 Jahre Werksgarantie für Deutschland, Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik, Handschuhfach mit Beleuchtung, Heckklappe: Heckklappe mit Zuziehhilfe, Heckklappe: Servoschließung Heckklappe, Heckscheibe mit Wisch-Wasch-Anlage, beheizbar, Instrumenteneinsatz (km/h), Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Klimaanlage: 3-Zonen "Air Care Climatronic" mit zusätzlichem Bedienteil im Fahrgastraum, Kopfstützen (7), Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung, LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, Laderaumunterteilung (Belastbarkeit 20 kg) mit Taschenhaken und Gepäcknetz, Leiste zwischen den Scheinwerfern Schwarz glänzend lackiert, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad mit Schaltwippen, Multifunktionsanzeige: Digital Cockpit Pro, Multimedia-Systeme: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 4 USB-C-Ladebuchsen im Fahrgastraum, Nichtraucherausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notrufsystem eCall, Ohne Mode 3 Ladekabel, Paket: Assistenzpaket Advanced, Paket: Lichtpaket, Paket: Parkpaket Basic, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Pedalerie mit Edelstahlkappen, Proaktives Insassenschutzsystem, Radio: "Ready 2 Discover" mit 25,4 cm (10 Zoll) Touch-Farbdisplay inklusive "Streaming & Internet", Radio: App-Connect inkl. App-Connect Wireless, Radio: Digitaler Radioempfang, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv), Radiozubehör: Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung, Räder, Reifen: Abdeckungen für Leichtmetallräder, Räder/ Reifen: 235/55 R 17 103 H xl, rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Leichtmetallräder "Dundrod" 6,5 J x 17, Oberfläche glanzgedreht, Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige, Räder/ Reifenzubehör: Radschrauben, abschließbar, Räder: Ohne Reserverad, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor für die Frontscheibenwischer, Schiebetür, links im Fahrgast-/Laderaum mit Zuziehhilfe, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum mit Zuziehhilfe, Schlossträgerabdeckung aus Kunststoff, Schlüssel für Schliessystem: 2 Fahrzeugschlüssel, Schubladen unter den äußeren Sitzen im Fahrgastraum und 2 Abfallbehälter, Servolenkung,

geschwindigkeitsabhängig (Servotronic), Sicherheitsgurt-Kontrolle, Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendend, Sitzbezüge: Bi-Color Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Ribella", Sitze im Fahrgastraum: 2 Einzelsitze in Fahrtrichtung in der 2. Sitzreihe, Sitze im Fahrgastraum: 3 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, Sitze: Armlehne(n) innenseitig der Sitze (abnehm- und umsteckbar), Sitze: Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz, beidseitig, Sitze: Sitz links und rechts, in der 1. Sitzreihe, Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar, Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Tickethalter auf der Fahrerseite, Tagfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht, Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle, Traktionskontrolle, Umfeldbeleuchtung Heckklappe, Umfeldbeleuchtung an der Heckklappe und Ambientebeleuchtung 30-farbig, Umfeldbeleuchtung im Türbereich mit Logoprojektion der Modell Silhouette, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für Online Dienste, Vorbereitet für VW Connect und VW Connect Plus, Vorbereitung Alcohol Interlock, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüssellosem Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Zulassung mit bis zu 7 Sitzplätze

Sonderausstattung

Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz, Lackierung: Perleffekt, Licht und Sicht: IQ.Light - LED-Matrix-Schweinwerfer, Räder/ Reifen: 4 Ganzjahresreifen 235/55 R 17 103 H XL, Sitzkonfiguration - 1. Sitzpakete: 7-Sitzer-Paket = 2-2-3, Tisch: Multifunktionstisch/Mittelkonsole mit 3 Becherhaltern, Trennwände: Netztrennwand

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 27.000 km.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne, Steinschäge; Motorhaube, Steinschläge; Frontscheibe, Steinschläge.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Ali Aksoy

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

vom 23.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

FIN **WV2ZZZSTXTH004511**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.11.2025	Letzte Zulassung	06.11.2025
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Multivan DSG KÜ Goal	Aufbauart	Kleinbus
Türen	5	Sitzplätze	7
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZSTXTH004511	Maße Länge/Breite/Höhe	4973 / 1941 / 1909 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3124
zul. Gesamtmasse	2850 kg	HSN / TSN	0603 / CVC
Schlüssel-Nr.	20528621	Km-Stand abgelesen	61276
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Deep Black Perleffekt (C9X)	Polster / Farbe	Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 17 103 V	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 V	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A /O	6 mm
2 links	235 / 55 R 17 103 H	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 H	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seiten- und Kopfairbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System, Ausweichunterstützung und Abbiegeassistent, Außenspiegelgehäuse in Schwarz hochglanz, Batterie verstärkt (68 Ah/ 380 A), Bodenbeläge: Trittverstärkter Velours-Teppichbodenbelag im Fahrgastraum, Bordwerkzeug und Tire Mobility Set, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen: Dekor-Einlagen "Dark Silver Brushed", Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP, Fahrwerk: 16"-Fahrwerk mit 16"-Scheibenbremsen vorn und 16"-Scheibenbremsen hinten, Fahrwerk: Federung und Dämpfung, Standard, Fenster (Glasart im Lade-/ Fahrgastraum) - Scheiben im Fond abgedunkelt, Fenster in der Schiebetür, links, Fenster in der Schiebetür, rechts, Fenster: Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend, Fensterheber elektrisch, vorn, Fußmatten: Textilfußmatten im Fahrerhaus, Garantie: 5 Jahre Werksgarantie für Deutschland, Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik, Handschuhfach mit Beleuchtung, Heckklappe: Heckklappe mit Zuziehhilfe, Heckklappe: Servoschließung Heckklappe, Heckscheibe mit Wisch-Wasch-Anlage, beheizbar, Instrumenteneinsatz (km/h), Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Klimaanlage: 3-Zonen "Air Care Climatronic" mit zusätzlichem Bedienteil im Fahrgastraum, Kopfstützen (7), Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung, LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, Laderaumunterteilung (Belastbarkeit 20 kg) mit Taschenhaken und Gepäcknetz, Leiste zwischen den Scheinwerfern Schwarz glänzend lackiert, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad mit Schaltwippen, Multifunktionsanzeige: Digital Cockpit Pro, Multimedia-Systeme: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 4 USB-C-Ladebuchsen im Fahrgastraum, Nichtraucherausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notrufsystem eCall, Ohne Mode 3 Ladekabel, Paket: Assistenzpaket Advanced, Paket: Lichtpaket, Paket: Parkpaket Basic, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Pedalerie mit Edelstahlkappen, Proaktives Insassenschutzsystem, Radio: "Ready 2 Discover" mit 25,4 cm (10 Zoll) Touch-Farbdisplay inklusive "Streaming & Internet", Radio: App-Connect inkl. App-Connect Wireless, Radio: Digitaler Radioempfang, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv), Radiozubehör: Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung, Räder, Reifen: Abdeckungen für Leichtmetallräder, Räder/ Reifen: 235/55 R 17 103 H xl, rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Leichtmetallräder "Dundrod" 6,5 J x 17, Oberfläche glanzgedreht, Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige, Räder/ Reifenzubehör: Radschrauben, abschließbar, Räder: Ohne Reserverad, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor für die Frontscheibenwischer, Schiebetür, links im Fahrgast-/Laderaum mit Zuziehhilfe, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum mit Zuziehhilfe, Schlossträgerabdeckung aus Kunststoff, Schlüssel für Schliessystem: 2 Fahrzeugschlüssel, Schubladen unter den äußeren Sitzen im Fahrgastraum und 2 Abfallbehälter, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic), Sicherheitsgurt-Kontrolle, Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendend, Sitzbezüge: Bi-Color Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Ribella", Sitze im Fahrgastraum: 2 Einzelsitze in Fahrtrichtung in der 2. Sitzreihe, Sitze im Fahrgastraum: 3 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, Sitze: Armlehne(n) innenseitig der Sitze (abnehm- und umsteckbar), Sitze: Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz, beidseitig, Sitze: Sitz links und rechts, in der 1. Sitzreihe, Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar, Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Tickethalter auf der Fahrerseite, Tagfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht, Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle, Traktionskontrolle, Umfeldbeleuchtung Heckklappe, Umfeldbeleuchtung an der Heckklappe und Ambientebeleuchtung 30-farbig, Umfeldbeleuchtung im Türbereich mit Logoprojektion der Modell Silhouette, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste,

Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für Online Dienste, Vorbereitet für VW Connect und VW Connect Plus, Vorbereitung Alcohol Interlock, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüssellosem Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Zulassung mit bis zu 7 Sitzplätze

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum
7AL	Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	7	399*	
	Lackierung: Perleffekt	6	1119*	
Z4C	Licht und Sicht: IQ.Light - LED-Matrix-Schweinwerfer	4	1196*	
H3G	Räder/ Reifen: 4 Ganzjahresreifen 235/55 R 17 103 H XL	4	298*	
ZBN	Sitzkonfiguration - 1. Sitzpakete: 7-Sitzer-Paket = 2-2-3	5	202*	
1U3	Tisch: Multifunktionstisch/Mittelkonsole mit 3 Becherhaltern	5	762*	
3CX	Trennwände: Netztrennwand	5	238*	

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK

Zwischenwert 1

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 27.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, Steinschäge
Motorhaube, Steinschläge
Frontscheibe, Steinschläge

Zwischenwert 2

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung			-
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)			
Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	AO
	vorne rechts	6 mm	AO
	hinten links	6 mm	AO
	hinten rechts	6 mm	AO

Legende A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat

Zwischenwert 3

Zwischenwert 4

Zusammenfassung und Ergebnis

Der Sachverständige
Ali Aksoy

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Laufleistung



Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : Typenschild




Bild 8 : Schlüssel, Bordmappe