CarOnSale

Mercedes-Benz A 180 Edition 19

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



08/2019	77.394km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 Edition 19 [DE - LimS5 A 180 EU6d-T, Edition 19, 2019 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1770841J136774	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.394km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 17.306km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	305 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Digitales Instrumenten-Display
- Display-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Komfortsitze vorn
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Media-Display
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,3 Ltr. - 100 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: JUPITERROT UNI
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung

- Fußmatten Velours
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Digitales Radio

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD1770841J136774
1880 kg
3360 kg
1- 1035 kg
2- 905 kg

CarOnSale

CarOnSale
A 180





Gesamtes Umfeld beachten!



LIQUI MOLY
Boelters Reifen Store e.K.




08.2019 1313 HVT 00065 8
AC
D1770841J136774 5
RCEDES-BENZ
VA150A
MLER (D)
Pers.bef.b. 8 Spl.
nbilimousine
/2007*2018/1832DG
RO6;WLTP;DG;P/C; M, N1 I
nzin
36DG 1332
/8,2:+85 B.ANH.BETR.*O.1:1600 BIS 8% STEIG.*FZ IST BEI WERKSSEITIG
NTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO
/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR
ISSIONSKLASSE: 22.08.2019*
2 1 100/5500 21
4455 1850
1455 1365
80
142 1880 1880
1035 905
1035 905
73 3750 69
1400 680 5
225/45 R18 091W
225/45 R18 091W
Rot 3
e1*2007/46*1829*06
20.05.2019 K FN14969


i-KFZ
oFVPnIP


FN149692
Mercedes-Benz
W0D1770841J136774
Daimler AG
D-70546 Stuttgart
12.08.2019

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)




- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)




- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)