CarOnSale

Skoda Octavia Scout 4x4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2015	364.181km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Scout 4x4 [AT - Kb5 2.0 TDI DPF EU6, Scout 4x4 Green tec, 2014 - 2016]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBLJ7NE0G0057283	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 364.181km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS
Sommerreifen	5 mm	5 mm
FELGE	**HINTEN LINKS**	**HINTEN RECHTS**
Leichtmetall (17 Zoll)	4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS
Winterreifen	6 mm	6 mm
FELGE	**HINTEN LINKS**	**HINTEN RECHTS**
Stahl (16 Zoll)	4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Alu-Optik matt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Dachantenne
- Dachreling eloxiert
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Off-Road-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Frontscheibe Klarglas
- Funktions-Paket
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Gurtstraffer hinten
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Kurvenlicht
- Laderaumboden variabel
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Rücksitzlehne umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schlechtwege-Paket
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts

- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitzheizung vorn
- Sondermodell Scout
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Steckdose 230V
- Tagfahrlicht LED
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Textilfussmatten
- Triebwerkunterschutz
- Türen mit Warnleuchte
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung



★ Sonderausstattung

- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Perleffekt-Lackierung
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Zusatzheizung (Standheizung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0243
TMBLJ7NE0G0057283
2096kg
4096kg
1- 1070kg
2- 1050kg
CRMB

CarOnSale

CarOnSale

DBV
Reifen. Felgen. Öle. easy!
Motorölsorte
Viskosität
5W30
Ölwechsel bei km:
Filterwechsel:
Nächster
Ölwechsel bei km:
oder nach Service-
Intervallanzeige:











RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Kompass

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
88.3 MHz



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrzeugstatus
Keine Einträge vorhanden.








Datenauszug







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost, Anderer Schaden): Heckdeckel öffnet sich nicht (Dämpfer defekt)



- Heckklappe (Rost, Anderer Schaden): Heckdeckel öffnet sich nicht (Dämpfer defekt)



- Heckklappe (Rost, Anderer Schaden): Heckdeckel öffnet sich nicht (Dämpfer defekt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)