Audi

AUDI Q5 SPORTBACK (FYT)(11.2020->) 45 TFSI QUATTRO ADVANCED MILD-HYBRID 195 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 195 KW 16V TFSI) 4-TÜRIG

VIN: WAUZZZFY6S2064577

Geschätzte Reparaturkosten

1.840,20 EUR
GESAMT



Beschreibung

Kennzeichen	**Zulassungsdatum** 13/06/2025	**Laufleistung** 14993 km
Farbe Weiß	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp SUV	**CO2** 207 g/km	**Hubraum** 1984 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Allradantrieb (4WD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel


#	Element	Defekt	Korrektur
001	Innenraum komplett / -	Verschmutzt	Reinigen
002	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Reparieren






003	Windschutzscheibe / - [1]	Steinschlag	Ersetzen



004	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair







005	Die Tür schlissen nicht ab / Hinten Rechts	Defekt	Ersetzen





[1] Inkl Klebesatz

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [x] Pannenset
- [ ] Hutablage
- [ ] Ladekabel Schuko-Steckdose
- [ ] Wagenheber


Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	235 / 55 / 19 / Sommer	6 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	235 / 55 / 19 / Sommer	6 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	235 / 55 / 19 / Sommer	6 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	235 / 55 / 19 / Sommer	6 mm

Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige



Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag




Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Die Tür schlissen nicht ab / Hinten Rechts / Defekt



Die Tür schlissen nicht ab / Hinten Rechts / Defekt



Die Tür schlissen nicht ab / Hinten Rechts / Defekt