CarOnSale

Audi Q7

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



04/2019	162.083km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q7	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4M4KD031338	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.083km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 153.150km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Frontspoiler verbaut

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi Drive Select
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 85 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mild-Hybrid-Technologie
- Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2994 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe, Einzelsitze klappbar (2 Sitzplätze)
- Allradlenkung
- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken
- Assistenz-Paket Tour
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel schwarz
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Optik-Paket schwarz Audi exclusive
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Radioempfang digital (DAB)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag hinten
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Servoschliessung für Türen
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech.
- Sound-System BOSE
- Sperrdifferential
- Standheizung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Assistenz-Paket Stadt
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Assistenz-Paket Parken
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Exterieur-Paket S line
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Dachkantenspoiler S-line
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Scheinwerfer LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen oben Aluminium gebürstet / unten Chromlack Schiefergrau
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sportsitze vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

- Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)
- Head-up-Display
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZ4M4KD031338


CarOnSale






hinten
13:27
Fahrweg kontrollieren!

vorn
13:27
Fahrweg kontrollieren!






S line

SPEED
DISTANCE

















S line


Hauptuntersuchung § 29 StVZO


Kraftfahrt-Bundesamt
Kraftfahrt-Bundesamt


09.04.19 0588 BNK001127
M1G AC
WAUZZZ4M4KD031338 X
Audi
4L
XDHXAQ2
QABQA8D5019RT41C217CPBEM1
S7FL
Q7
AUDI
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0350*34
Hybr.Diesel/E 19.10.18 K GU188769
0010 36AG 2967
7.2/8.2:+100 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zu
gkombination:6490kg*ww.AHK lt.EGTG*KORR.NEFZ-CO2W:178*
Datum zur Emissionsklasse: 09.04.2019*


Stadt Schweinfurt
Zulassungsbehörde
AUSSERBETRIEBSETZUNG
am 13.10.2026
STADT SCHWEINFURT
Zulassungsbehörde
97424 Schweinfurt


[redacted]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)