
CarOnSale

# BMW X4 xDrive 20 d Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2016 | 161.247km | 190 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>X4 xDrive 20 d Advantage [DE - SUV5 xDrive 20d EU6, Advantage, 2016 - 2018] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WBAXX110700T35641 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>161.247km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>190 PS (140 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.995 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>160.464km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 09/2016 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>136g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 135 µm | Beifahrertür | 135 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 115 µm |
| Türe hinten links | 240 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 250 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 155 µm | Seitenteil hinten rechts | 160 µm |
| Motorhaube | 140 µm | Heckklappe | 150 µm |
| Dach | 160 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Nichtraucher-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2810 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ribbon
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Uni-Lackierung
- Variable Sportlenkung
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II

## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- HiFi-Lautsprechersystem
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Service-System: Remote Services
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Service-System: Concierge Services
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Rückfahrkamera
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAXX110700T35641
2335 kg
4835 kg
1- 1085 kg
2- 1330 kg



CarOnSale




Nicht allein auf Kamerabild verlassen.









1136
ZuSa LG
02.10.2026 BMW 160454 km 01263
05.09.2025 BMW 139912 km 01263
08.05.2025 BMW 134630 km 01263
27.01.2025 BMW 129276 km 01263


1136
ZuSa LG
129276 km 01263
25.07.2023 BMW 99352 km 01263
18.05.2020 BMW 41946 km 01288
26.09.2019 BMW 39105 km 00163
03.08.2018 BMW



1136
ZuSa LG
25.07.2023 BMW 99352 km 01263
18.05.2020 BMW 41946 km 01288
26.09.2019 BMW 39105 km 00163
03.08.2018 BMW 25518 km 00163




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
ΕΓ-ΤΥΡΕΑΤΕΣΤ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




(6) Festgestellte Mängel:
(9) Es betreute Sie Herr Krause
(TÜV Hanse GmbH)
(10) Hinweise:


2.09.2016
0005
BVM 00181
AA
WBAXX110700T35641
MW
X11
A25000A
4 XDRIVE20D
AYER.MOT.WERKE-BMW
2 Pers.bef.b. 8 Spl.
imousine
15/2007*2016/646W
URO6;W;PI/CI; M, N1 I
iesel
002
36W0
1995
4671
1624
1681
1825
136
2335
1085
1330
76
3000
2400
750
225/60 R17 99V
Schwarz
e1*2007/46*0512*19
04.07.2016
GT764834
.1/F.2: +100 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: +150 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK
T.EGTG*SOMMER- UND WINTERBEREIFUNG NUR AUF GUSS- ODER SCHMIEDE-
M RAD*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.


OKT. 2026


GT764834

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)