CarOnSale

Mercedes-Benz GLA 250 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



12/2018	102.763km	LEISTUNG 211 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLA 250 4Matic [DE - SUV5 GLA 250 EU6d-T, 4Matic Style, (Facelift) 2018 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1569461J578864	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.763km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Frontscheibe Verbundglas
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Sitz-Komfort-Paket
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tempomat
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Online
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Licht- und Sicht-Paket
- Modellpflege
- Radstand 2699 mm
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Unterfahrschutz
- Wärmeschutzverglasung
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Ambiente-Beleuchtung
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenhimmel Stoff
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Komfortsitze vorn
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER


Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Laderaum-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sport-Fahrwerk
- Klapptisch in Beifahrersitzlehne integriert
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Keyless Go Startanlage
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale







DAIMLER AG
WDC1569461J578864
Mercedes-Benz
2025 kg
3850 kg
1050 kg
975 kg
Made in Germany

CarOnSale

















Sehr geehrter Kunde,
zug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
ufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die
äuteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere
ufhangung, Dreieckslenker 1. Achse links und rechts Gummilagerung partiell mit
V)
ufhangung, Dreieckslenker 1. Achse links und rechts Lagerung mit beginnendem Spiel
chten (HW)
ächsten Hauptuntersuchung
09.2028
für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut
n. Den digitalen Untersuchungsbericht können Sie mit Hilfe des o.a. QR-Codes über die Seite des KBA
Seite 1
Rechnung Nr.1RLO00472/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum


05.12.2018 1313 DXO00073 8 2 2 155/5500 230
M1 AC 4455 1804
WDC1569461J578864 9 1535 -1515
MERCEDES-BENZ 75 -
245 G 182 2025 2025
274KT1 1050 975 -
MZAA150A 1050 975 69
78 3750 5
GLA 250 4MATIC 1800 750
DAIMLER (D) 215/60R17 96V
FZ.Z.PERS.BEF.B. 6 SPL. -
KOMBILIMOUSINE GRAU 7
715/2007*2017/1347AG E1*2001/116*0470*23
EURO6;WLTP;AG;PUCI; M, N1 I 03.08.2018 K HF938621
BENZIN
0001 36AG 1991
P,1/F,2-*25 8 ANH.BETR.*7.2/9.2;*70 B.ANH.BETR.*FZ IST 9EI
WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.
ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.S.AENS.VO.Z.9.AUSN.VO Z.STVO
AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.12.2018***


HF938621
MERCEDES-BENZ
245 G
274KT1
MZAA150A
GLA 250 4MATIC
DAIMLER (D)
1313 DXO00073 8
WDC1569461J578864 9
M1 AC
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Kombilimousine
Grau 7
1991 155/5500
Benzin 1804
*2001/116*0470*23 05.08.2018
K
Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Im Auftrag
17.02.2025
Stat. Zulassungsbesch. Teil II / Stat. Fahrzeugbrief Nr. DK035241 Briefnehmer/in, entwertet und

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)