CarOnSale

Mercedes-Benz 300 d 4MATIC extralang AVANTGARDE

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



01/2025	43.653km	LEISTUNG 237 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 300 d 4MATIC extralang AVANTGARDE [DE - Bs5 V 300 d EU6e, 4Matic extralang Avantgarde, (Facelift 2) 2024 - 2026]	KATEGORIE Van
FIN W1VVNLTZ2S4469050	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 43.653km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 237 PS (174 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 218g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Mittenairbag vorn
- Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus
- PKW-Zulassung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Airbag Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung (64 Farben) Cockpit und Fond / Komplett
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe aufstellbar
- Innenspiegel automatisch abblendbar
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege (2) mit Code
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Avantgarde
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Dachbedieneinheit (Komfort)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Generator 250 A
- Haltegriffe im Fond
- Hold-Funktion
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfortschließung
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Radstand 3430 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort

- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zuheizer
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Wegfahrsperre
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wärmeschutzverglasung
- Heckleuchten LED
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

★ Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Easy-Pack-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Innenausstattung: Zierteile Holz-Optik Olive
- Sitzausstattung: Sitzschienen Lade-/Fahrgastraum verlängert
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Schiebetür links elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Energizing Komfortsteuerung
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Metallic-Lackierung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Vorderachse verstärkt
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Schiebetür rechts elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Fußmatten Velours
- Multimediasystem MBUX High (Touchscreen 12,3")
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Winter-Paket
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Lenkrad beheizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1V/VL1Z3A4L9005O
3500 kg
2500 kg
1550 kg

CarOnSale

CarOnSale


OK
RESUME
SET +
CANCEL
SET –
LIM



Kamerabild vorne. Gesamtes Umfeld beachten!















2359238
224070
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT


08.01.2025
BBW01566
WVVNLTZ2S4469050
MERCEDES-BENZ
639/2
KLU73320EXX
3GJ3FX28BEXX
V-KLASSE
MERCEDES-BENZ
PZ.Z.PERS.REF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M; N1
DIESEL
0002
36RA
1950
ZU 18: MAX.5499*ZU 20: MAX.1953*
schwarz
E1*2007/46*0457*40
05.09.2024
Selbstf/Mietfzg.
AHK L7: EGTG*8.1:MAX. 2-PL.*

WVVNLTZ2S4469050
WI-M08218
Lf-Nr.019-654-904
Außerbetriebsetzung 22. SEP. 2026
Landeshauptstadt Wiesbaden


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)