WBA31EE0005227446

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	24.558 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	8.000 km
Typ/Modell	X1 sDrive20i	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	02/2028
Fahrgestellnummer	WBA31EE0005227446	**Leistung / Hubraum**	115 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	06.02.2025	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Orange
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Stossfänger hinten	Spoiler - Kratzer - auslegen / polieren	
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren	
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	
4	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen	
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair	
6	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	
7	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R18 102Y	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R18 102Y	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf. Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar. Vorbehaltlich Folgekosten.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag
kein Fehlerspeicherausdruck vor.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	X1 sDrive20i	**Laufleistung (abgelesen)**	24.558 km
Fahrgestellnummer	WBA31EE0005227446	**Erstzulassung**	06.02.2025

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	110 µm
2	Dachholm links	134 µm
3	Dachholm rechts	109 µm
4	Heckklappe/-tür	103 µm
5	Kotflügel links	113 µm
6	Kotflügel rechts	122 µm
7	Motorhaube	105 µm
8	Seitenwand links	114 µm
9	Seitenwand rechts	114 µm
10	Tür hinten links	122 µm
11	Tür hinten rechts	118 µm
12	Tür vorne links	117 µm
13	Tür vorne rechts	107 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren




Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade… instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade… instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürf… lackieren