CarOnSale

Audi TT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2007	162.208km	200 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TT	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN TRUZZZ8J971030672	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.208km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.949km	LETZTER SERVICE AM 03/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2007	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm Kratzer	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sensor Ölstandanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Überrollbügel Alu-Optik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Schaltfunktion
- Original Fahrzeug Farbe: DAKARBEIGE

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik
- Klimaautomatik
- Leder-Paket erweitert, farbig
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Optik-Paket Leuchten
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Windschott elektr. versenkbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Laser
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI HUNGARIA MOTOR KFT
e1*2001/116*0369
TRUZZZ8J971030672
1635 kg
0000 kg
1- 0965 kg
2- 0765 kg
Typ 8J EU4

CarOnSale


Radio FM PTY
NDR 2
Pop
Manuell
13:50
Audi Navigation plus
















LONDON
PARIS
BERLIN
WIEN
Nav-Info
13:50
Karte
Audi Navigation plus

CarOnSale






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Cabrioverdeck (Riss/Bruch)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Wassereintritt)