CarOnSale

Audi A6 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



06/2017	106.507km	LEISTUNG 326 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Limousine [DE - Lim4 3.0 TDI EU6, quattro competition, 2014 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ4G0HN104704	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.507km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 326 PS (240 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 100.832km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Katalysator laut Einlieferer defekt ;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel schwarz
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 240 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer integriert
- Optik-Paket schwarz Audi exclusive
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sonderlackierung Misano-Rot Perleffekt
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- S Sportsitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sport-Fahrwerk S-line
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Original Fahrzeug Farbe: MISANOROT

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus
- Business-Paket
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Perleffekt-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Sound-System BOSE
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sitzheizung vorn
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Audi connect & Audi Phone Box
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Standheizung
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Frontkamera (Scheibe)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Audi music interface
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn und hinten
- Türarmlehnen beledert
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontkamera (Scheibe)
- Audi music interface

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZ4G0HN104704

CarOnSale

CarOnSale





20.0
20.0




Betriebsanleitung


29.06.2017
WAUZZZ4G0HN104704
Audi
4G
LCVUBQ1
A6 Limousine
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;P1/C1;M, N1 1
Diesel
0002
7,2/8,2;+80 B,ANHÄNGERBETRIEB
KOMBINATION;4575KGKFWW,AHK
LASSE: 29.06.2017*
GB527936


Zulassungsbehörde im
Landkreis Osnabrück
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)