CarOnSale

BMW 218 d Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	98.923km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 d Sport Line [DE - Ca2 218 d EU6, Sport Line, 2015 - 2017]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBA2L51040V331658	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.923km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.627km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leseleuchten hinten
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sport Line
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Verdeck schwarz
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem Business
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn
- Innenausstattung: Interieurleisten Pearl dunkel mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Open-Air-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Breeze
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Windschutz (Cabrio)
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale


TP1LIVE
12:32
Birmingham
London
Amsterdam
Berlin
Paris
München
200 km




MODE



RES







12:31
1LIVE
TP
30.07.2025
88627 km
00000
OK 13.02.2018
27941 km
24342


DAS BMW 2er CABRIO.
BETRIEBSANLEITUNG.




10.06.2016 D005 CDA00011 0
M1 HAE
WBA2151040V331658 9
BMW
1C
2151
6R240000
218D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Kz.z.Pers.bef.b. 4 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PY/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1995
F.1/F.2: 2065 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1275 B.ANHÄNGEBETRI
EB*WW.AHK LT.ECTO*REI 19* BEREIFUNG KEIN ANHÄNGERBETRIEB MO
GLICH*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *
2 1 310/4000 208
4432 1774
1413 1595
75
122 1990 1990
900 1160
900 1160
79 3000 75
1500 1750
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
Schwarz 9
e1*2007/46*0277*13
21.05.2015 K NR334124



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)