
CarOnSale

Toyota Yaris Hybrid Comfort

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



11/2022	41.325km	LEISTUNG 92 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Hybrid Comfort [DE - LimS5 1.5 Dual-VVT-iE (Hybrid) EU6d, Comfort, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN YARKBAC3700075496	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 41.325km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 92 PS (68 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.490 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.861km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2022	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 87g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	245 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Heckspoiler schwarz
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Motor 1,5 Ltr. - 68 kW (System: 85 kW) Hybrid
- Multimedia Display (7,0 Zoll)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Protection-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: MyT-Connected Services
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Toyota Safety Sense
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre
- Freisprechanlage Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Hybrid 85 kW (Motor 1,5 Ltr. - 68 kW)
- Seitenschutzleisten
- Gepäckraummatte Kunststoff
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Original Fahrzeug Farbe: OXIDE BRONZE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

































Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Service ausgeführt
Kilometerstand:


KUNDENDIENST UND GARANTIE
EUROCARE


Der Oberbürgermeister der


16.11.2022 5013 AOS60035 X
M1 AB
YARKBAC3700075496 2
TOYOTA
XPA1F(EU,M)
MXPH11(H)
MXPH11L-CHXNBW(1E)
TOYOTA YARIS
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 36AP 1490
2 1 68/5500
3940 1745
1500 1160
50 -
87 1615 1615
900 840 -
900 840 -
72 2700 70
450 450 5
185/65R15 88H
185/65R15 88H
-
Grün 6
e6*2007/46*0437*04
11.03.2022 GO3947


TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)