Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Fiat 500X Pop Star


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: ZFA3340000P672601
Kilometerstand: 88.385 km
Erstzulassung: 30.04.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




























09:58
Radio
Medien
Nav
Uconnect
Telefon
Einstel.
Trip




LIQUI MOLY
Dirks & Hillrichs GmbH





Schadensbilder

Hersteller / Typ: Fiat 500X Pop Star

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: ZFA3340000P672601
Kilometerstand: 88.385 km
Erstzulassung: 30.04.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



B - Säule links Kratzer



Heckklappenverkleidung Kratzer



Verkleidung Rücksitzbank rechts Kratzer



Verkleidung B - Säule rechts Befestigen



Verkleidung Rücksitzbank links Kratzer




Mittelkonsole hinten Kratzer



Tür hinten rechts - Delle entfernen



Fondseite links - Instands. und lackieren



Fondseite links - Instands. und lackieren




Fondseite links - Instands. und lackieren



Tür hinten links - SmartRepair



Tür hinten links - SmartRepair



Tür vorne links - SmartRepair



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Tür vorne rechts - Delle entfernen

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell					
Fiat	500X Pop Star	1.4 MultiAir EU6, Pop Star 4x2, (Fac..					
VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel			
ZFA3340000P672601	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	1727/AAE			
Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	30.04.2018	k. A.	2	103 kW	4	1368	04/27
Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)		
87.000 km	88.385 km	89.099 km	nein	04/25	68.286 km		
Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)			
COLORE ESTERNO (Moda Grau)	Uni normal	nein	k. A.	1 km			
Scheckheft	Scheckheft Bemerkung						
Nicht vorhanden							
Polster	Polsterfarbe	Getriebe					
Stoff	Schwarz	Getriebe 6-Gang					
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden						
keine Sondernutzung	ja						

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6	139 (NEFZ)	C

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel Wagenfarbe
Dachspoiler	Elektr. Bremskraftverteilung	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	Fahrassistenz-System: Bremsassistent	Fahrassistenz-System: Fahrdynamik-System ..
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Infotainment-System: UConnect mit MP3-Play..	Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturen..
Instrumentenanzeige Monochrom-Display, 3,..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Kopf-Airbag-System vorn und hinten	Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonb..	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..
Modellpflege	Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo KAT	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..	Parkbremse elektrisch	Radstand 2570 mm
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Seitenairbag vorn	Servolenkung elektrisch
Sicherheitsgurte höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Tagfahrlicht
USB-Schnittstelle	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Einparkhilfe hinten	Klimaautomatik 2-Zonen	LM-Felgen 7x17 (18-Speichen)
Metallic-Lackierung	Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & A..
USB-Anschluss in Mittelarmlehne		

Bemerkung


Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 16.10.2026
- Gültig bis 89099 km

Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen.
Sonderbedingungen: 2.500,00 € als Sonderzahlung der Rest auf DE73310108339904236505

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Seitenwand hinten links (0,00 €)				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)				

Optischer Zustand



B - Säule links Kratzer (1)
Fondseite links - Instands. und lackieren (2)
Heckklappenverkleidung Kratzer (3)
Mittelkonsole hinten Kratzer (4)
Nabendeckel fehlen (5)
Stoßfänger hinten - SmartRepair (6)
Stoßfänger vorne - SmartRepair (7)
Tür hinten links - SmartRepair (8)
Tür hinten rechts - Delle entfernen (9)
Tür vorne links - SmartRepair (10)
Tür vorne rechts - Delle entfernen (11)
Verkleidung B - Säule rechts Befestigen (12)
Verkleidung Rücksitzbank links Kratzer (13)
Verkleidung Rücksitzbank rechts Kratzer (14)
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fahrzeug nass und stark verschmutzt, verborgene Schäden können nicht ausgeschlossen werden (Kostenerweiterung möglich)
zu (1): Smart Repair; zu (2): Nicht fachmännisch Nachlackiert; zu (3): Gebrauchsspur; zu (4): Gebrauchsspur; zu (5): Erneuern; zu (6): Stoßfängerunterteil hinten Kratzer; zu (7): Kratzer; zu (8): Kratzer; zu (9): Delle; zu (10): Kratzer; zu (11): Dellen; zu (12): Befestigung nicht ausreichend; zu (13): Gebrauchsspur; zu (14): Gebrauchsspur;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	150 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern (Verschlissen)
Reifen DOT (0818) (Hinweis)
Sicherheitsgurt vorne links verdreht (Hinweis)
Zwischensumme

Fehlteile und Dienstleistungen

Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt	0,00 €
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €
Zwischensumme	**0,00 €**

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne 215/55 R17 94V	VL 4,00 mm (Continental)	VR 2,00 mm (Continental)
	Reifen hinten 215/55 R17 94V	HL 6,00 mm (Continental)	HR 5,00 mm (Continental)

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**

Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.
5.500,00 €
MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Seitenwand hinten links (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
87.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Fiat 500X Pop Star

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: ZFA3340000P672601
Kilometerstand: 88.385 km
Erstzulassung: 30.04.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



B - Säule links Kratzer



Heckklappenverkleidung Kratzer



Verkleidung Rücksitzbank rechts Kratzer



Verkleidung B - Säule rechts Befestigen



Verkleidung Rücksitzbank links Kratzer




Mittelkonsole hinten Kratzer



Tür hinten rechts - Delle entfernen



Fondseite links - Instands. und lackieren



Fondseite links - Instands. und lackieren




Fondseite links - Instands. und lackieren



Tür hinten links - SmartRepair



Tür hinten links - SmartRepair



Tür vorne links - SmartRepair



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Tür vorne rechts - Delle entfernen