CarOnSale

Renault Laguna II Grandtour Privilege

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2003	175.982km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Laguna II Grandtour Privilege	KATEGORIE Kombi
FIN VF1KG0M0528593579	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 175.982km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.783 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2003	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Multimedia Display Error Anzeige!

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● ABS leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Heckscheibe aufstellbar
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze vorn
- Leseleuchte verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen verchromt
- Zusatzsteckdose in Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Original Fahrzeug Farbe: HOLOGRAM GREY
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Niveau E3 (siehe Typenschild B-Säule)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie 47 Ah
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Klimaanlage

Sonderausstattung

- Audiosystem: 4x40 Watt Cabasse inkl. CD-Wechsler (6-fach)
- Motor 1,8 Ltr. - 88 kW KAT
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 5-Gang
- Getriebe 5-Gang

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale













Hauptuntersuchung § 29 StVZO



16.05.2003	3004	15000A0	02	01	0088/05750	200	
01	0200		04695	- -	1772	- -	
VF1KG0M0528593579		3	1443	- -	01390	- -	
-			-	-	-	-	
G			0184	001900	001900		
-			01070	01070	-		
-			01070	01070	-		
			80	-	71		
LAGUNA			01300	0650	005	-	
RENAULT (F)			195/65R15 91H				
PERSONENKRAFTWAGEN			195/65R15 91H				
GESCHLOSSEN			-				
-			-		7		
EURO 3 UND D4			«2*98/14*0206*15				
BENZIN			21.11.2002	K	VE075381		
0001	0453	01783	-				

ZU G:BIS 1505*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2850KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.05.2003*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden): Nicht vorhanden



- Fahrertür (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden): Nicht vorhanden



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)