CarOnSale

Toyota Proace City L1 Meister

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



01/2022	151.398km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace City L1 Meister [DE - Ka4 1.5 D-4D EU6d, L1 Meister S/S, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN YAREFYHT2GJ980706	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.398km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	1760 µm ⚠	Beifahrertür	75 µm
Kotflügel vorne links	1200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	65 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	1600 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	75 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	65 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motorschaden, Motor dreht- startet nicht

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrerdoppelsitz
- Bremsassistent
- Comfort-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung
- Frontscheibe Verbundglas
- Harnstofftank (AdBlue)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW D-4D
- Multimedia Display (8,0 Zoll)
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2785 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum
- Stop&Go-System (TSGS)
- Tagfahrlicht
- Toyota Smart Cargo
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage
- Komfortsitze
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
YAREFYHT2GJ880706
2040 KG
3540 KG
1 – 1200 KG
2 – 1076 KG

CarOnSale


CarOnSale





PROACE CITY VAN
PROACE CITY VERSO
EUROCARE




VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
TOYOTA






Die Zulassungsbescheinigung Teil I
ist bei Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am
21.09.2026
außer Betrieb gesetzt.
AKZ: M D 1246


TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)