CarOnSale

Opel Astra Business Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2023	35.076km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Business Edition [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6e, Business Edition, 2022 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN VXKFPHNSTP1030860	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 35.076km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**90 µm**	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet; Service/Wartung fällig; Fahrzeug tiefergelegt, Eintragung vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel schwarz lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Sitzheizung vorn
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Keyless Start
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Ergonomiesitz vorn links
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Klimaautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Dach Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Radstand 2675 mm
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED Eco
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)

Sonderausstattung


- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale










OPEL ASTRA
OPEL








23.05.2023
M1
VXKFPHNSTP1030860
OPEL
HNST-F11E01
ASTRA
PSA AUTOMOBILES (F)
715/2007*2018/1832AP
EURO6:WLTP:AP:PI/CI:M. N1 I
Benzin
0001
36AP
1199
96/5500
1860
1371
1880
960
3750
680
205/55 R16 94V
schwarz/
e2*2007/46*0628*24
17.02.2023
G5834268

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)