CarOnSale

Ford EcoSport Cool & Connect

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



03/2018	72.071km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EcoSport Cool & Connect [DE - SUV5 1.0 EcoBoost EU6, Cool&Connect Start/Stopp, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF01XXERK1JL23261	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.071km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 15.699km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Kühlergrill silber
- Modellpflege
- Radstand 2519 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Farbdisplay (8 Zoll)
- USB-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Seitenairbag vorn
- Zusatzheizung
- Antriebsart: Frontantrieb
- 7 Lautsprecher
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schaltpunktanzeige
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Bordcomputer
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Knieairbag Fahrerseite
- Parkpilotsystem hinten
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fußmatten Teppich
- Handbremshebelgriff Leder
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling schwarz
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- AUX-IN-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Design-Paket
- Lenkrad heizbar
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- CD-Player im Handschuhfach
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Frontscheibe teilweise heizbar
- Dachreling schwarz
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Klimaautomatik
- Winter-Paket
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Parkpilotsystem hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

































Continental
04/2026








TÜVNORD
OKT 2026
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
SEP. 2028
TÜV NORD Mobilität
KREIS PINNEBERG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)