CarOnSale

Mercedes-Benz B 200

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 11*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2011	134.443km	116 PS	Erdgas/CNG	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 200 [AT - Van5 B 200 EU5, (Facelift) 2010 - 2011]	KATEGORIE Van
FIN WDD2452331J683357	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.443km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Erdgas/CNG	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.034 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 129.450km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Drehzahlmesser
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Verglasung getönt
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Armauflage vorn mit Fach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Reifendruckwarner
- Getriebe 5-Gang
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Fensterheber elektrisch vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Chrom-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) mech. längsverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Nebelscheinwerfer
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Licht- und Sicht-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn
- Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Tempomat

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2452331J683357
1950 kg
3250 kg
980 kg
970 kg








EG-Übereinstimmungsbescheinigung
4734949







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)