CarOnSale

Ford Focus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2015	219.841km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus	KATEGORIE Kombi
FIN WF06XXGCC6FS29132	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 219.841km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.380km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Zweimassenschwungrad: klappern;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Mittelkonsole Premium
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Zusatzheizung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- USB-Anschluss
- Nebelscheinwerfer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- USB-Anschluss
- Frontscheibe heizbar
- Business-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Ford SYNC 2 mit Navigation
- Sitzheizung vorn
- Metallic-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Schnittstelle
- Parkpilotsystem hinten
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale






WDR 2
22.5° 22.5°

FORD
WF06XXGCC6FS29132
1900
3100
975
1345
DYB
Euro 6
1.5 TDCI 120PS


CarOnSale







16:15
Telefon verbinden
Ziel
Menü




Serviceheft




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)