
CarOnSale

Toyota Yaris Luna

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2009	191.718km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Luna [AT - LimS3 1.0 VVT-i EU4, Luna, 2006 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKJG92320A229972	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 191.718km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung getönt
- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: White
- Rücksitzbank verschiebbar
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Reserverad als Notrad
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
VNKJG92320A220972
MODEL KSP90L-CGMRKW 3 515


CarOnSale

CarOnSale



TOYOTA BACHER
TOYOTA BACHER









12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
25
26
27
28
29
30





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Dach (Riss/Bruch)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Verformung)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)




- Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Verformung, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Heckklappdämpfer fehlt + o.F;



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Heckklappdämpfer fehlt + o.F;



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Heckklappdämpfer fehlt + o.F;



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)