CarOnSale

Mercedes-Benz AMG GLE 53 4Matic+

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



03/2021	59.864km	LEISTUNG 435 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AMG GLE 53 4Matic+ [DE - SUV5 AMG GLE 53 EU6d, 4Matic+, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N1671611A397413	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 59.864km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 435 PS (320 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.613km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 244g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Ohne (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
–	–

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG Track Pace (APP)
- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Bremssättel lackiert
- Chrom-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten (AMG) beleuchtet
- Elektromotor 16 kW (Hybridantrieb)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten AMG
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mild-Hybrid 336 kW (Motor 3,0 Ltr. - 320 kW)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- PRE-SAFE-System
- Radstand 2995 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurte rot
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Standard Interieur
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad (AMG Performance, Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- USB-Anschlüsse
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +)

Sonderausstattung

- Air-Balance-Paket
- Ausstattungs-Paket: Energizing Plus
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Feuerlöscher
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innovations-Paket
- Komfort-Kopfstützen vorn
- Komfort-Paket Akustik
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Lenkrad heizbar
- Memory-Paket
- Multibeam LED
- Multikontursitze vorn
- Night-Paket (AMG)
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
- Surround-System Burmester
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Türarmlehnen vorn heizbar
- Wendematte und Ladekantenschutz
- Wärme-Komfort-Paket vorn
- Dachträger / Grundträger
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- Mittelarmlehne vorn heizbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung Plus vorn
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Multifunktions-Telefonie
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless Go Startanlage
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Anhängelast erhöht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















FM/DAB
AM
TuneIn Radio
DASDING vom hr • 190.6 MHz
DASDING

MERCEDES-BENZ AG
W1N1671611A397413
2050 kg
2650 kg
1480 kg
1650 kg

CarOnSale



NAVI MAP
RADIO MEDIA
TEL



STOP


AUTO

M
1
2
3














LIM
SET+
SET−









17.03.2021 | 2222 | AFI00053 3
M1G | AC
WIN1671611A397413 | 8
MERCEDES-BENZ
H1GLE
B26AT1
CEAAD50A
AMG GLE 53 4MATIC+
MERCEDES-BENZ
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
HYBR.BENZIN/E
0008 | 36AP | 02999
7.2/9.2:+100 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIE
RT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TE
MPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTA
TET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.03.2021*

02	02	0320/06100	250					
--04954		--2022						
--1832		--002305						
-	00140	-						
0244	003050	003050						
01480	01650	-						
01480	01650	-						
087	03750	071						
03500	0750	005	-					
275/50ZR20 113Y XL								
275/50ZR20 113Y XL								
-								
SCHWARZ	9							
e1*2007/46*1885*11								
29.07.2020	K	GA333375						
-								





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)




- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)