CarOnSale

VW POLO

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	60.590km	116 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG POLO	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAWZKY144806	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 60.590km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.031km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	195 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Shadow Steel
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste
- Lautsprecher (6)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Edelstahl
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung grün getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (75%)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Connectivity-Paket
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Antennen-Diversity
- Audiosystem: CD-Player
- Außenspiegel lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: IVORY SILVER

Sonderausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Scheinwerfer LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- App-Connect
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Metallic-Lackierung
- Service-Paket: Fahrzeug Garantieverlängerung (Kundenangabe erforderlich)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Handbremshebelgriff Leder
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung automatisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale

P
0
0





WVWZZZAWZKY144806

CarOnSale


CarOnSale






RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
APP
SOUND
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


















23.04.19		0603		CDT002132		2	01	85	/5000		200
M1			AB			4053-4169			1751		
WVWZZZAWZKY144806				3		1431-1461			1190		
VOLKSWAGEN, VW						-		50		-	
AW						138		1660		1660	
ABDKRF						910		800		-	
FD7FD7CW001N2VR27CP1CA						910		800		-	
-						71		3750		69	
POLO						1100		590	5	H	-
VOLKSWAGEN-VW						215/845 R17 91W XL					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine						215/845 R17 91W XL					
715/2007*2017/1347AG						-					
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1									7/-		
Benzin						e1*2007/46*1783*12					
0001		36AG		999		24.01.19		K	FF374389		

7.2/8.2:+5 b.Anhängebetrieb*0.1:1200 bis 8% Steig.*tech hn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:2760kg*bis 8% Steig. :2860*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdy n.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO. z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK lt.EGTG*




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)