CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	149.764km	163 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 35 2.0 TDI EU6d-T, quattro sport, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY1K2140450	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 149.764km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.767km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Rhombus
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 65 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2819 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ


Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Standheizung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Assistenz-Paket Tour
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Head-up-Display
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Frontkamera (Scheibe)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Wagenheber
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AUDI AG
WAUZZZFY1K2140450


CarOnSale

CarOnSale

HEIZGERÄT HEATER
Heater Type
Fuel
Heat Flow
Working Pressure
Factory label duplicate valid only with the original


LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL

LO
A/C ON
3-ZONE
LO







Radio: FM
DASDING
DASDING mit Celi :)
10:27
Fahrweg kontrollieren!


Amsterdam
Hannover
Berlin
Düsseldorf
Dresden
Bruxelles
Luxembourg
Stuttgart
München
10:27
DASDING








Gewährleistungsnachweis
Vorwort


Service & Kontrolle
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
9600 km / 289 Tagen
Nächste Inspektion in
22800 km / 298 Tagen
Ölwechselintervall zurücksetzen
10:27
DASDING


Audi
Service-Nachweis
Einzelnachweis








AUDI









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)