Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi A4 Avant Ambition

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZ8K69A140047
Kilometerstand: 317.778 km
Erstzulassung: 20.01.2009
Anzahl Halter lt. Kunde: 3
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe






























Service-Nachweise
ad Auto Dienst
Ackermann & Hoyer
Kuhstraße 3a
59063 Hamm
Fax 02381-987980


400m
Nav-Info
Zieleingabe


Car
Bordbuch
Service-Intervall
Nächster Ölwechsel
in 25600 km / 570 Tagen
Nächste Inspektion
in 25500 km / 570 Tagen
16:00
Klima


Radio WDR 2
0 km/h
316374 km 7752















































Car
Bordbuch
Service-Intervall
Nächster Ölwechsel
in 24200 km / 528 Tagen
Nächste Inspektion
in 24100 km / 528 Tagen
13:53
Klima


Radio WDR 2
0 km/h
317778 km 7.4
+10.5°c























05
08




Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi A4 Avant Ambition

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZ8K69A140047
Kilometerstand: 317.778 km
Erstzulassung: 20.01.2009
Anzahl Halter lt. Kunde: 3
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Dachhimmel hängt durch Minderwert



Zündschloss hackt prüfen



Lehnenwange VL beschädigt ern.



Türdichtung VL innen eingerissen ern



Dach - Lackieren



Dach - Lackieren



Dach - Lackieren



Fondseite rechts - Lackieren



Tür hinten rechts - Instands. und lackieren



Schweller rechts verformt instandsetzen



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartRepair



4 Sommerreifen älter 6Jahre ern



4 Sommerreifen älter 6Jahre ern

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Umsatzsteuer	§25a	Steuernummer
nein	ja	

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell				
Audi	A4 Avant Ambition	2.0 TDI DPF EU5, Ambition, 2008 - ..				
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**		
WAUZZZ8K69A140047	Kombi	5	Frontantrieb	0588/AHA		
Kennzeichen / **Erstzulassung**	**Halter lt. Zulbesch. II**	**Halter lt. Kunde**	**Leistung (kW)**	**Anzahl Zylinder**	**Hubraum (ccm)**	**HU**
20.01.2009	k. A.	3	105 kW	4	1968	11/26
Gesamtfahrl. lt. Halter	**Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler**	**max. km-Stand bei Übergabe**	**Raucherfahrzeug**	**letzter KD am**	**Letzter KD (km)**	
316.200 km	317.778 km	317.674 km	ja	04/26	311.844 k..	
Farbe	**Lackierung**	**Reimport**	**nächster KD am**	**nächster KD (km)**		
Eissilber Metallic	metallic	nein	15.04.2028	25.500 km		
Scheckheft	**Scheckheft Bemerkung**					
Vollständig (Freie Werkstatt)						
Polster	**Polsterfarbe**	**Getriebe**				
Stoff Empore	schwarz	Getriebe 6-Gang				
Ehemalige Nutzung	**Eigentum des Kunden**					
keine Sondernutzung	ja					

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 5	149 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel Wagenfarbe	Außentemperaturanzeige
Ausstattungs-Paket: Ambition	Dachreling verchromt	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Getränkehalter in Mittelkonsole
Getriebe 6-Gang	Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium ..	Karosserie: 4-türig
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V TDI
Nebelscheinwerfer integriert	Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Rußpartikelfilter
Seitenairbag vorn	Servolenkung	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Empore
Sport-Fahrwerk	Sportsitze vorn	Tagfahrlicht
Wärmeschutzverglasung grün getönt	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Ablage-Paket	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Dachhimmel Stoff, schwarz
Einparkhilfe hinten (APS)	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..	Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdis..
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Glanz-Paket	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multif..	Licht-Paket
LM-Felgen 8x18 (5-Speichen, Stern-Design)	Metallic-Lackierung	Multi-Media-Interface MMI Navigation
Reserverad als Notrad	Sitzheizung vorn	Sound-System DSP / Audi Sound-System
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth..	Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernl..	

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 05.10.2026
- Gültig bis 317674 km

Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen.
Sonderbedingungen: Inzahlungnahme Preis unter Vorbehalt einer optischen und technischen Bewertung am Tag der Fahrzeugübergabe.

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Kotflügel + Stoßfänger vorne ersetzt. (0,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, Seitenwand hinten rechts, Tür vorne rechts, Kotflügel vorne rechts, Motorhaube (0,00 €)


Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand



4 Sommerreifen älter 6Jahre ern
Dach - Lackieren (1)
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartR..
Fondseite rechts - Lackieren
Gebrauchsspuren Dellen Kratzer vorhanden
Schweller rechts verformt instandsetzen
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren
Tür hinten rechts - Instands. und lackieren
WR werden laut VK Kostenfrei mitabgegeben
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
zu (1): A-Säul;

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	nachlackiert	nachlackiert	serienmäßig	nachlackiert	nachlackiert

Technischer Zustand

Dachhimmel hängt durch Minderwert
Inspektion - HU/AU
Lehnenwange VL beschädigt ern.
Ozonbehandlung GROß
Türdichtung VL innen eingerissen ern
Zündschloss hackt prüfen
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne angehoben werden aber nicht Rad frei, Rad frei Hebebühne defekt, Achsteile konnten nur bedingt geprüft werden.

Fehlteile und Dienstleistungen

Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Zwischensumme

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne 245/40 R18 97Y	VL 4,00 mm (Continental)	VR 4,00 mm (Continental)
	Reifen hinten 245/40 R18 97Y	HL 4,00 mm (Continental)	HR 4,00 mm (Continental)

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Kotflügel + Stoßfänger vorne ersetzt. (0,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, Seitenwand hinten rechts, Tür vorne rechts, Kotflügel vorne rechts, Motorhaube (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
316.200 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi A4 Avant Ambition

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZ8K69A140047
Kilometerstand: 317.778 km
Erstzulassung: 20.01.2009
Anzahl Halter lt. Kunde: 3
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Dachhimmel hängt durch Minderwert



Zündschloss hackt prüfen



Lehnenwange VL beschädigt ern.



Türdichtung VL innen eingerissen ern



Dach - Lackieren



Dach - Lackieren



Dach - Lackieren



Fondseite rechts - Lackieren



Tür hinten rechts - Instands. und lackieren



Schweller rechts verformt instandsetzen



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartRepair



4 Sommerreifen älter 6Jahre ern



4 Sommerreifen älter 6Jahre ern