CarOnSale

Citroen Berlingo Business L1

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 11*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	79.891km	75 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Berlingo Business L1 [AT - Ka4 1.6 BlueHDi 75 FAP EU6, Business L1, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF77BBHW6JN541148	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 79.891km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 112g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**75 µm**	Beifahrertür	**85 µm**
Kotflügel vorne links	**70 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**80 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**80 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	**80 µm**
Dach	**70 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;ein Schlüssel abgegriffen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 55 kW Blue-HDI FAP
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 (PSA = L5)
- Schutzleisten breit (PVC)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bodenbelag Vinyl
- Ergonomie-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Servolenkung
- Verkleidung im Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektro-Paket
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gummimatte Fahrgast-/Laderaum
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Radstand 2728 mm
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Warnanlage für Sicherheitsgurte

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Elektro-Paket
- Klimaanlage
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Laderaumtrennwand halbhoch (Gitter und Durchreiche) mit Schall- und Wärmedämmung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























CarOnSale








N1/Lastkraftwagen/Gruppe II
CITROEN
BERLINGO

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Verformung)