BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0X07S72447



Beschreibung


Kennzeichen	**Zulassungsdatum** 11/04/2025	**Laufleistung** 47191 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Schrägheck	**CO2** 132 g/km	**Hubraum** 1499 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 125 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen






004	Felge / Hinten Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen





005	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen





006	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen




007	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
008	nicht vorhanden / -	Fehlt	Ersetzen
009	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren






010	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Polieren




011	Außenspiegelkappe / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren






012	Tür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren




013	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Reparieren





014	Stoßfänger / Hinten	Delle	Reparieren




Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz


Vorne Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm


Kommentar


Bilder



Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung




Navigation



Vin


Sonstige



Sonstige




Sonstige



Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt


Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt


Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer


Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer


Außenspiegelkappe / Vorne Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Vorne Rechts / Kratzer


Außenspiegelkappe / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle




Tür / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle