CarOnSale

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



11/2020	87.469km	LEISTUNG 408 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EQC 400 4Matic [DE - SUV5 EQC, 4Matic, 2019 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1K2938901F018074	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.469km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 408 PS (300 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.082km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

REICHWEITE	BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL
454 km	80,0 kWh	0,4 h

LADEZEIT - NORMAL
11,0 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Riss/Bruch, Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	30 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 300 kW (cont. 135 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: ECO Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Fahrmodi)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multibeam LED
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Radstand 2873 mm
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzlehnen vorn elektr. verstellbar
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung Digitales Radio
- Vorrüstung IONITY (Schnellladung)
- Vorrüstung Mercedes me Charge
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Ausstattungs-Paket: Energizing
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlschutz-Paket
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fahrassistenz-Paket
- Keyless-Go-Paket
- Ladekabel mit Schukostecker
- Multifunktions-Telefonie
- Park-Paket
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Service-Paket: Fahrzeug Garantieverlängerung
- Service-Paket: Verschleißteilepaket
- Service-Paket: Wartungsservice
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Smartphone integriert
- Sound-System
- Spiegel-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Fußmatten AMG
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Air-Balance-Paket
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- PRE-SAFE-System Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Keyless Go Startanlage
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
1-
2-
2940 kg
1840 kg
1340 kg
1000 kg

CarOnSale

CarOnSale


















Hinten





Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
Autohaus Sieg GmbH
Ringstraße 2 - 4
Minden
Datum
Laufleistung
Service
05.12.2025
67082 km
Service A
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG Niederlassung
Wuppertal/Solingen
Varresbecker Straße 123
Wuppertal
Datum
Laufleistung
Service
05.12.2024
52726 km
Service B
Mercedes-Benz
Fahrzeug - Engels GmbH
Neuenhöhe 33
Wermelskirchen
Datum
Laufleistung
Service
06.11.2023
39420 km
Service A
Mercedes-Benz
Fahrzeug - Engels GmbH
Neuenhöhe 33
Wermelskirchen
Datum
Laufleistung
Service
14.11.2022
25276 km
Service B
Mercedes-Benz
Fahrzeug - Engels GmbH
Neuenhöhe 33
Wermelskirchen
Datum
Laufleistung
Service
03.11.2021
11736 km
Service A




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0022240149
0641966
FX721301
Zulassungsbesch. gedruckt




12.2026
Meschede
06.04.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Riss/Bruch, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Riss/Bruch, Ungleichmäßig abgefahren)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)