CarOnSale

Mercedes-Benz Vito

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2024	34.118km	163 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vito	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1VVLBEZ2S4450267	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 34.118km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 34.110km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 184g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**105 µm**
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- BlueEfficiency-Paket
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Handschuhfach abschließbar
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- LKW-Zulassung
- Modellpflege (2) mit Code
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Radvollabdeckung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Komfortschließung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Adaptives Bremslicht
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Generator 250 A
- Heckklappe
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Pro
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Getränkehalter vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Radstand 3200 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Laderaumtrennwand durchgehend
- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Rückfahrkamera
- Antriebsart: Heckantrieb

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Laderaumleuchte LED
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Holzfussboden im Laderaum
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale







MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0458
W1VVLBEZ2S4450267
2800 kg
4800 kg
1- 1550 kg
2- 1600 kg


CarOnSale


CarOnSale











23.10.2024	2222	BBJ092711	2	1	120/4400	18		
N1	BB		5140		1928			
W1WVLBEZ2S4450267	X		1909		1907			
Mercedes-Benz			-	100	-	-		
639/4			184	2800	2800			
KWU4L280TXX			1550	1600	-			
2SLRFX23BEXX			1550	1600	-			
			76	3300	69			
Vito			2000	750	3	-		
Mercedes-Benz			225/55 R17 109H					
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t			225/55 R17 109H					
Van			-					
715/2007*2023/443EA			-		-			
EURO6;WLTP;EA;P/C;M, N1, N2			e1*2007/46*0458*30					
Diesel			23.05.2024	K	HH511180			
0002	36EA	1950	ausgestellt am 03.07.2026					
ZU 20: MAX.1983*AHK LT. EGTG*S.1:MAX. S-PL.*P.4: MIN.3								
800MIN-1*								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)




- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)




- Schweller rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)