CarOnSale

Toyota Proace

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	124.599km	144 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace	KATEGORIE Van
FIN YARVEEHS7GZ207207	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.599km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 144 PS (106 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.494km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm ⚠	Beifahrertür	70 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	75 µm	Türe hinten rechts	70 µm
Seitenteil hinten links	75 µm	Seitenteil hinten rechts	65 µm
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	75 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Einparkhilfe ohne Funktion

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; fahrzeug teilweise beklebt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- 3. Bremsleuchte
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Beifahrereinzelsitz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium eloxiert, braun
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Ladeboden Antirutschbelag (Polypropylen)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Motor 2,0 Ltr. - 106 kW D-4D KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür links mit Verglasung
- Schiebetür rechts mit Verglasung
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 8-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzbank verschiebbar
- Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe
- 8 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Head-up-Display
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Farbmonitor
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC WHITE

Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
YARVEEHS7GZ207207




Rückansicht
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen











08.07.2021	5013	AOW001359		2	1	106/3750	185		
M1	AF			4959-4959		1920-1920			
YARVBEHS7GZ207207	5			1899-1940		1839-2251			
TOYOTA				-	84	-			
V				188	2800	2800			
E				1500	1500	-			
EHS7-N2N20L(IS)				1500	1500	-			
-				85	2813	69			
Proace				1900	750	0	-		
TOYOTA EUROPE (B)				225/55 R17 101V A C1					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.				225/55 R17 101V A C1					
Mehrzweckfahrzeug				-					
715/2007*2018/1832AP				Weiß		0			
EURO6;WLTP;AP;PI/CI M, N1 I				e2*2007/46*0537*16					
Diesel				19.03.2021	K	GC827612			
0002	3GAP	1997		-					
WW.AHK LT.EGTG*S.I:MAX.S-PL.*									



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)