CarOnSale

# Nissan Micra Visia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2010 | 124.788km | 65 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Nissan | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Micra Visia [DE - LimS3 1.2 EU4, visia, (Facelift) 2006 - 2010] | KATEGORIE<br>Coupé |
| FIN<br>SJNEBAK12U3245294 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>124.788km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>65 PS (48 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.240 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>118.642km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 09/2010 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>140g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.9l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Stahl (14 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (14 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 200 µm ⚠ | Beifahrertür | 210 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 210 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 190 µm ⚠ |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 230 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 220 µm ⚠ |
| Motorhaube | 230 µm ⚠ | Heckklappe | 200 µm ⚠ |
| Dach | 190 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Flugrost;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 48 kW KAT
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer Klarglas getönt
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SILVER

## Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- MP3-Schnittstelle
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


























NISSAN
e11*2001/116*0195
SJNEBAK12U3245294
1475 kg
2275 kg
1– 840 kg
2– 780 kg
Type EBAK12 Colour, Trim KY0 G
Model EDKALBFK12EGAAA – – 8



CarOnSale



CarOnSale








NISSAN KUNDENDIENSTSCHECKHEFT
NISSAN CARNET D'ENTRETIEN
NISSAN LIBRETTO DI CONTROLLO SERVIZIO CLIENTI
SHIFT the way you move












27.09.2010
M1
SJNEBAK12U3245294
NISSAN
K12
B
B01
NISSAN MICRA
NISSAN (CH)
FZ,Z,PERS,BEF,B, 8 SPL
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
70/220/EEC*2003/76/EC(B)
EURO 4
BENZIN
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 27.09.2010*


DEKRA
DEKRA
DEKRA




## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)




- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)