CarOnSale

Kia Stonic Spirit

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2018	120.727km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Stonic Spirit [DE - SUV5 1.0 T-GDI EU6, Spirit, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KNAD6811AJ6079265	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.727km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 87.972km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten verchromt
- Fußmatten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI
- Radstand 2580 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Einparkhilfe hinten
- Abbiegelicht
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Drive-Assist-Paket Advanced
- Emotion-Paket
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz (Silber)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Aktiv Matrix Display
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Connectivity-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Gurtstraffer (vorn)
- Innenraumbeleuchtung LED
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Laderaumboden herausnehmbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Rückfahrkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: SIGNAL RED
- Fensterheber elektrisch hinten
- Unterfahrschutz vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Unterfahrschutz hinten

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















TurboGDI







KIA MOTORS CORPORATION
KNAD6811A36079265
1640 kg
2750 kg
1-950 kg
2-870 kg

CarOnSale


CarOnSale












Service – Inspektion
Kia Händler
Autohaus Hakelberg GmbH

Inspektion
KIA MOTORS
Autohaus Hakelberg

Garantie- und Serviceheft

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
Handelsbezeichnung
STONIC
Fahrzeugklasse
M1
Kia Motors Corporation,12,Heoileung-ro,Seocho-gu,Seoul,Korea
KNAD6811AJ6079265
Frankfurt, 18.09.2017


Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
DEKRA







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Dach (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)