CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2022	65.553km	194 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de [DE - Kb5 E 300 de EU6d, AMG Line, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1KZH1GB7PB104194	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.553km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 51.136km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 36g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Public-Charging-Paket
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Adaptives Bremslicht
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- KeyFree-Startsystem
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Reifendruck-Kontrollsystem
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Frontschürze
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckschürze
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Ausstattungs-Paket: Business
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fußmatten AMG
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket High-End
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Innenhimmel schwarz
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Konnektivität-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Media-Display
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Park-Paket
- Rückfahrkamera
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Vorrüstung car sharing

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1KZH1GB7PB104194
2820 kg
5020 kg
1- 1220 kg
2- 1600 kg

CarOnSale










E-Klasse T-Modell


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0124211659
7535954
GM933264






WDB2110071A104194
MERCEDES-BENZ
E 300 DE
MERCEDES-BENZ
Kombilimousine
Grau
GM933264



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)