CarOnSale

Ford C-MAX Sync Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2014	71.093km	140 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-MAX Sync Edition [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, SYNC Edition, 2013 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WF0JXXGCBJER07241	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 71.093km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Original Fahrzeug Farbe: BURNISHED GLOW

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Trend Komfort-Paket
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Mittelkonsole Premium
- Klimaautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WF0JXXGCBJER07241

CarOnSale


CarOnSale







SYNC






03.11.2014 8566 AUR00036 2
M1 AF
WF0JXXGCBJER07241 2
FORD
DXA
UFDB1J
5QNCPD
C-MAX
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*195/2013J
EURO5;J;P1/C1;M, N1 I
DIESEL
0902 35J0 01997
F.1/F.2:2125 U. 7.2/8.2:1065 B
LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.11.2014*
02 01 0103/03750 200
04300 - 04491 - - 1028
1595 - 1626 01550- -
- 00075 -
144 002050 2050
01135 00990 -
01135 00990 -
075 02613 069
01500 0750 6
215/50 R17 91 H
215/50 R17 91 H
-
- 8
e13*2007/46*1103*13
22.05.2014 EL350401
- ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK


Außerbetriebsetzung
ab: 28.09.2026


EL350401
FORD
DXA
UFDB1J
5QNCPD
C-MAX
FORD (D)
8544
WF0JXXGCBJER07241

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)