CarOnSale

Volkswagen Touran Comfortline BMT

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2015	204.944km	105 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Comfortline BMT [AT - Van5 1.6 TDI BlueMotin Tech. DPF EU5, Comfortline, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZFW059548	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 204.944km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 186.186km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	235 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Fußmatten Textil
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Einparkhilfe hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Metallic-Lackierung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZFW059548
2190 kg
3690 kg
1 - 1150 kg
2 - 1100 kg
Typ 1T

CarOnSale

CarOnSale














RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Adresse
Karte
Heimatadr.


RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
FM 3
LIFE
Extras
Speicher
Band





VOLKSWAGEN




Datenauszug
WVGZZZ1TZFW059545


30
25
9
29
6
8
28
27
4
7
6
5


Abgemeldet am
5. Mai 2026


Abgemeldet am
5. Mai 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)