CarOnSale

Hyundai i20 FIFA World Cup Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2014	106.594km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i20 FIFA World Cup Edition [DE - LimS5 1.2 EU5, FIFA World Cup Edition, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN NLHBA51BAFZ303033	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.594km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.142km	LETZTER SERVICE AM 07/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	75 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe innen verchromt
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK DIAMOND
- 4 Lautsprecher
- Aktive Kopfstützen vorn
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 16V KAT
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Traktionskontrolle (TCS)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Edition-Paket Gold
- Außenspiegel lackiert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Einparkhilfe hinten
- Sitzheizung vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Tagfahrlicht LED
- Bluetooth-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Nebelscheinwerfer
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























Reifenfülldruck - kalt kpa (bar)
HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MODEL
i20 L
e11*2007/46*0120
NLHBA51BAFZ909033
TYPE
P/C
1515 kg
2365 kg
1- 820 kg
2- 620 kg
TRANS AXLE PAINT TRIM
J H FR RY

CarOnSale








12.06.14 5984 AAS000014
M1 AF
NLHBA51BAFZ303033 4
Hyundai
PBT
F5P71
M51AZ1
120
HYUNDAI (TR)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*566/2011J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 1248
3995 1710
1490 1045-1158
114 1515 1515
820 820
820 820
79 3750 73
850 450 5
175/70R14 84T
175/70R14 84T
SCHWARZ 9/-
30.03.12 EH401085



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)