CarOnSale

Audi S6 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



01/2021	89.624km	LEISTUNG 344 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI quattro EU6d, 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF21MN047344	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.624km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 344 PS (253 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2021	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 191g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schienensystem im Gepäckraum
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Wagenheber
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Heckklappenöffnung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mild-Hybrid 253 kW (Motor 3,0 Ltr. - 253 kW V6 24V TDI)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Audi Smartphone Interface
- Original Fahrzeug Farbe: Vesuvgrau Metallic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 73 Ltr.
- Mild-Hybrid-Technologie
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Radioempfang digital (DAB)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Getränkehalter hinten
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Tour
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachreling schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamiklenkung - Allradlenkung
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Fond)
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- HD Matrix-LED-Scheinwerfer
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder oben und unten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Metallic-Lackierung
- Optik-Paket schwarz
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Rückfahrkamera
- S Sportsitze vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Bang & Olufsen
- Sportdifferential
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Türverkleidungseinsätze in Alcantara

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZF21MN047344


CarOnSale

Fahrweg kontrollieren
Hinten

Budapest
Wien
München
Paris
Praha
Warszawa
Berlin
Amsterdam
London
Hamburg
Birmingham



VIEW

SET
SPEED
DISTANCE


AUTO
FRONT
REAR


BANG & OLUFSEN


2
1
SET





21.5
21.5
AUTO
OFF
AUTO








21.5
21.5
AUTO
AUTO
A/C
OFF
drive select
START ENGINE STOP




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




19.01.2021 0588 BWV000118
M1 AC
WAUZZZF21MN047344 6
Audi
F2
ADMKDQ2
QA8QA8D5024RT051C20S54BIB
EM1H66FLD2
S6 Avant
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 2967
7.2/8.2:+95 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination:4755kg*ww.AHK lt.EGTG*
2 02 253 /3850 250
4939-5069 1886
1432-1497 2095
- 95 -
191 2655 2655
1305 1430 -
1305 1430 -
82 3000 70
2100 750 5 -
255/40R20 101Y
255/40R20 101Y
-
GRÜN 6/-
e1*2007/46*1801*27
27.10.20 K FX479735


KER50573

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Steinschlag)



- Türe hinten links (Steinschlag)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)