CarOnSale

# Ford Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2018 | 268.541km | 160 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4 [DE - PickupDK4 2.2 TDCi EU6, Wildtrak 4x4 Doppelkabine, (Facelift) 2016 - 2019] | KATEGORIE<br>Pritschenwagen/Pick-Up |
| FIN<br>6FPPXXMJ2PHA87209 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>268.541km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>05/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>160 PS (118 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>2.198 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>100.061km | LETZTER SERVICE AM<br>12/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6c |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 02/2018 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>207g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.8l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Offroadreifen**

FELGE
**Stahl (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 7 mm | 7 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 7 mm | 7 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 140 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 140 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Aktives Überrollschutzsystem
- Batterie verstärkt
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Heckscheibe heizbar
- Kindersicherung elektrisch
- Laderaumwanne
- Mittelkonsole Premium
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schmutzfänger vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger hinten Sport-Ausführung mit Trittstufe
- Vorbereitungs-Paket Tachograph
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Sportbügel hinten (aerodynamisch geformt, schwarz, Ladefläche)
- Laderaumschienen
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel lackiert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fußmatten Teppich
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Modellpflege
- Radstand 3220 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder
- Schwellerrohre (Edelstahl)
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling (Aluminium)
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- 3. Bremsleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Getränkehalter vorn
- Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine
- Kühlergrill im Sport-Design
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 118 kW TDCi KAT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schmutzfänger hinten
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
- AUX-IN-Anschluss
- Bordcomputer
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Gurtstraffer
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektrisch

## Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Radioempfang digital (DAB)
- Anhängerkupplung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Parkpilotsystem vorn
- Off-Road-Paket
- Steckdose 230V
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Sperrdifferential
- Pritschenabdeckung (Rollo)
- Unterfahrschutz
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos















CarOnSale







FORD
e11*2007/46
6FPPXXMJ2PHA87209
3270 KG
6000 KG
1480 KG
1850 KG
2AB

CarOnSale

CarOnSale











RANG
Ford
CarOnSa


Ford
CarOnSale






PE80299
Ford Ranger


(3) Prüftermin: 27.05.2026, 15:26 Uhr
(5) Fahrzeugklasse: N1G / BA / Geländetz.Gü.bef.b. 3,5 t / Lastkraftwagen
Fahrzeugtyp: 2AB / AAG00303
Version: 59EBG4
Erstzulassung / Letzte HU: 21.02.2018 / 05.2024
eKfz-Prüfziffer: qXashzsH
ung keine Mängel festgestellt






Mai
2023
Landeshauptstadt Magdeburg
Zulassungsbehörde



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)




- Innenraum (Verschleiß)