CarOnSale

# Mercedes-Benz 220/250/300 d AVANTGARDE EDITION 4MATIC lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2023 | 97.121km | 237 PS | Diesel | Automatikgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>220/250/300 d AVANTGARDE EDITION 4MATIC lang [DE - Bs5 V 300 d EU6d, 4Matic lang Avantgarde Edition, (Facelift) 2021 - 2024] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>W1VVNKTZ7P4219286 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>97.121km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>237 PS (174 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.950 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>66.276km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>6 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 03/2023 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Unbekannt | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>191g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.3l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| – Ungleichmäßig abgefahren | – Ungleichmäßig abgefahren |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 3 mm | 3 mm Kerben, Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 160 µm | Beifahrertür | 180 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 250 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 170 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 150 µm | Türe hinten rechts | 170 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 255 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 185 µm ⚠ |
| Motorhaube | 180 µm ⚠ | Heckklappe | 190 µm ⚠ |
| Dach | 230 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Gurtstraffer
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- PTC Heater
- Radstand 3200 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort

- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Surround-System Burmester
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- PRE-SAFE-System
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Tagfahrlicht
- Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)
- Wegfahrsperre
- Start/Stop-Anlage Motor
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Heckleuchten LED
- WLAN-Hotspot
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Spiegel-Paket
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wärmeschutzverglasung
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Parktronic-System (PTS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER

## ★ Sonderausstattung

- Airmatic (Luftfederung)
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Einstiegsbeleuchtung mit Logo Projektionsfunktion
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Innenspiegel, digital (Kamerasystem, abschaltbar)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Night-Paket
- Sitz-Paket: Fahrgastraum 1 + 3 (Einzelsitz 1.Reihe links und 3er-Sitzbank Komfort 2.Reihe)
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Dachkantenspoiler AMG
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- AMG-Line
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
- Hold-Funktion
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz klimatisiert
- Urban Guard Fahrzeugschutz
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Kühlergrill schwarz lackiert
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Anhängelast 2500 kg
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Navigationssystem Plus für Multimediasystem MBUX
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Frontschürze AMG
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
W1VVNKTZ7P4219286
3200 kg
5700 kg
1: 1550 kg
2: 1650 kg

CAR ON SALE


STOP






OK










27.03.2023 2222 BBW00745K
M1 AP
W1VVNKTZ7P4219286 X
Mercedes-Benz
639/2
KLU733320NXX
2GJVDX38BELX
V-Klasse
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1950
ZU 18: MAX.5268*ZU 20: MAX.1946*F.1/F.2:+100 B.ANH.BET
R.*AHK LT. EGTG*S.1:MAX. S-PL.*
2 2 174/4200
5140-5140 1928-1928
1883-1883 2220-2220
100
217 3200 3200
1550 1650
1550 1650
74 3150 70
2500 750
245/45R 19XL 102Y XL
245/45R 19XL 102Y XL
Grau 7
e1*2007/46*0457*34
15.08.2022 GT6056

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Verformung)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)