CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW TRANSPORTER

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2022	66.081km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TRANSPORTER	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZNX012315	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.081km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.869km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 176g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug war beklebt; Sortimo Regalsystem verbaut;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht Plus
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Differentialsperre hinten
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend vorn rechts, hinten ohne Fenster
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Generator verstärkt
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- LKW-Zulassung
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrösen verstärkt
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Haltegriffe A-Säulen
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Abfallbehälter
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Anzeige für Waschwasserstand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WV1ZZZ7HZNX012315

CarOnSale


4MOTION


RADIO
MEDIA
PHONE
SOUND
CAR
SETUP
Fahrweg kontrollieren!












Sortimo
Betrieb des Wechselrichters nur bei ausgeschaltetem Motor.
Betrieb nur ein Gerät pro Steckdose.
Sortimo













07.03.22 D003 BXT614865
N1 HB
WVTZZZ7HZNX012315 X
VOLKSWAGEN, VW
VGDNAA280X4
NNAM6AM6A500916NVHZ4BKX2A
30A
TRANSPORTER
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007#2016/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III
Diesel
0002 36AR 1968
E.1/F.2:+0.u. 7.2/8.2:+0.u.Anhängebetriebstechn.zul.Ge
s-Masse d.Zughombination:5300kg*Bei werkseitig montier
ter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Te
mp.100 km/h gem.3.Aend.VO.E.9.Ausn.VO.z.STVOmHöhe bis
2298*ww.AHK 1t.EGTG*
2 D02 M10 /3250 M06
4904 1904
1980 15/4-2365
100
200 2800 2800
1600 1550
1600 1550
76 2375 12
2500 750 3
205/65R16c 107/105T
205/65R16C 107/105T
WEISS 0/-
N2a1*2007/46*0130*43
09.09.21 GF420520

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)