
CarOnSale

Volkswagen Golf Trendline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 24.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	125.299km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Trendline BMT/Start-Stop [DE - Kb5 1.6 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Trendline, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZAUZJP582170	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.299km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 94.174km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2018	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Zustand der Reifen nur bei einem Rad ersichtlich, die anderen wurden verpackt und zugeklebt.

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Klappern;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Spotpoint
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lautsprecher (8)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Rücksitzlehne geteilt
- Multifunktionsanzeige Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Business-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Audiosystem: CD-Player
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Volkswagen Media Control
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVWZZZAUZJP582170

CarOnSale



Rom
VOICE
MENU
A/C


ParkPilot
Fahrweg kontrollieren


OK

RES
SET
CNL











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)