CarOnSale

Ford Custom 320 L1

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



11/2019	120.095km	LEISTUNG 107 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Custom 320 L1 [DE - HKa4 2.0 TDCi EU6d-T, 320 L1 PKW ZUL., (Facelift) 2018 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0YXXTTGYKU72351	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.095km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 107 PS (79 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.854km	LETZTER SERVICE AM 05/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 165g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**95 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**105 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**85 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrzeug qualmt aus dem Batteriekasten unter dem Fahrersitz;

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Modellpflege
- PKW-Zulassung für TRANSIT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheinwerfer H4
- Seitenschutzleisten
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Airbag Fahrerseite
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Rußpartikelfilter
- Basis
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verzurrösen (8)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Radstand 2933 mm
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Intelligente Beschleunigungskontrolle
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung


- Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Reifen-Reparaturkit
- Start/Stop-Anlage
- Dockingstation (MyFord Dock)
- Laderaumleuchte LED
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch
- Nebelscheinwerfer
- Generator 240 A
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Tageszähl.1
364.7 km
120095 km




FM 1
vom hr


WF0YXXTTGYKU72351

CarOnSale


CarOnSale



P
OFF
MODE


OK


VOL+
VOL-









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden, Kratzer)