
Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Audi Q3 35 TFSI basis


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF3XM1016285
Kilometerstand: 75.481 km
Erstzulassung: 17.09.2020
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe






















Welcome home




























Datum & Uhrzeit
13:33
Dienstag
27.10.2026


Fahrzeug · Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
27000 km / 08.2028
Nächste Inspektion in
27000 km / 08.2028
Zurücksetzen

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi Q3 35 TFSI basis

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF3XM1016285
Kilometerstand: 75.481 km
Erstzulassung: 17.09.2020
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Inspektion - Tire-Fit



Außenspiegelgehäuse rechts - auslegen & polieren

Gebrauchtfahrzeugbewertung


Fahrzeugdaten	Hersteller Audi		Typ Q3 35 TFSI basis			Modell 35 1.5 TFSI EU6d-T, basis (EURO 6d..				
	VIN WAUZZZF3XM1016285		Aufbau Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen 5	Antriebsart Frontantrieb	KBA-Schlüssel 0588/BOV		
		Erstzulassung 17.09.2020	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 110 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1498	HU 09/27		
	Gesamtfahrl. lt. Halter 70.600 km	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler 75.481 km	max. km-Stand bei Übergabe 77.000 km			Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am 01/01	Letzter KD (km) 1 km		
	Farbe Ibisweiß		Lackierung Uni normal			Reimport k. A.	nächster KD am k. A.	nächster KD (km) 27.000 km		
	Scheckheft Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung							
	Polster Stoff Index		Polsterfarbe silber-schwarz			Getriebe Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..				
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden k. A.							
Antrieb & Energie	Kraftstoff Superbenzin		Schadstoffklasse Euro6d-TEMP			CO_2-Emission (g/km) 153 (WLTP)		Energieeffizienzklasse B		
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein				

Ausstattung	**Serienausstattung:**		
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
	Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
	Dachhimmel Stoff, Silber	Dachreling schwarz	Einstiegsleisten schwarz
	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsyste..
	Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit a..	Frontscheibe Akustikglas	Fußmatten Velours
	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometal..
	Karosserie: 4-türig	Kindersicherung elektr. betätigt	Komfort-Fahrwerk
	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Ladekantenschutz	Licht- und Regensensor
	LM-Felgen	Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW ..	Mild-Hybrid-Technologie
	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB)
	Radstand 2680 mm	Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige
	Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar ..	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwaschdüsen heizbar
	Seitenairbag vorn	Servolenkung elektro-mechanisch	Sonderlackierung Ibis-Weiß
	Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Ausführung: Basis	Wegfahrsperre (elektronisch)
	Sonderausstattung:		
	Ablage- und Gepäckraum-Paket	Assistenz-Paket	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
	Audi connect (Remote / Control)	Audi connect plus (Internetbasierende Dienst..	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..
	Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprache..	Innenausstattung: Aluminium-Optik	Innenspiegel mit Abblendautomatik
	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)	Komfort-Paket	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Mul..	Matrix-LED-Scheinwerfer
	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus	Rückfahrkamera	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
	Sportsitze vorn	Stahlfelgen 6,5x17 (für Winterbereifung)	Standheizung
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 09.02.2026 - Gültig bis 77000 km		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	ja	nein	nein
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
	(U) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten: Rep.Schaden Heck (0,00 €)			
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein			
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)			

Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse rechts - auslegen & polieren
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Windschutzscheibe mit Steinschlag und ohne Rissbildung
Fahrzeug ist bei Bewertung stark verschmutzt und nass

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Inspektion - Tire-Fit
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Motor betriebswarm keine atypische Geräusche vorhanden

Fehlteile und Dienstleistungen

HU-Bescheinigung fehlt
Zwischensumme

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne 215 65 R17 99V	VL 6,00 mm (Vredestein)	VR 6,00 mm (Vredestein)
	Reifen hinten 215 65 R17 99V	HL 6,00 mm (Vredestein)	HR 6,00 mm (Vredestein)

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**

Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.

MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
nein	ja	nein	nein

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
-	ja	-	-

(U) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten: Rep.Schaden Heck (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
70.600 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi Q3 35 TFSI basis

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF3XM1016285
Kilometerstand: 75.481 km
Erstzulassung: 17.09.2020
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Inspektion - Tire-Fit



Außenspiegelgehäuse rechts - auslegen & polieren