CarOnSale

Citroen C4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2011	217.600km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C4	KATEGORIE Limousine
FIN VF7NC5FS0BY550632	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 217.600km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 177.968km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	80 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	245 µm ⚠
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG BOURRASQUE/METALLIC KLARLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUTOMOBILES CITROEN
VF7NC5FS0BY550632


CarOnSale


CarOnSale

14:29
Zieleingabe
Karte

Navigationsbereit
Hamburg
Amsterdam
Berlin
Poznan
Essen
Germany
Prague
Stuttgart
14:29
GARMIN







WARTUNGSNACHWEIS
Jährliche Kontrolluntersuchung
Stempel der überprüfenden Werkstatt
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt



WARTUNGSNACHWEIS
Jährliche Kontrolluntersuchung
Stempel der überprüfenden Werkstatt
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt
AUTOHAUS KUNNERT



WARTUNGSNACHWEIS
Jährliche Kontrolluntersuchung
Stempel der überprüfenden Werkstatt
Regelmäßige Wartung
CITROEN
AUTOHAUS KUNNERT


WARTUNGSNACHWEIS
Jährliche Kontrolluntersuchung
Stempel der überprüfenden Werkstatt
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt






Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P089935000293
vom 27.05.2026, 11:29
HU-Prüfziff. oo&zI+uf 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 1
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
(7) an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Mai 2029.
(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Reiha


12.05.11 3001 AKT000063
VF7NC5FS0BY550632
CITROEN
C4
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
Benzin
D001 35A0 1598
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3065KG*
BLAU
e2*2007/46*0040*02
28.06.10 K DW859149


HU TÜV NORD
MAI 2029
Landkreis Peine

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)




- Türe hinten links (Verformung, Delle)



- Türe hinten links (Verformung, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Fremdkörper in der Rückleuchte



- Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)