
CarOnSale

Hyundai ix20 Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



06/2011	112.375km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ix20 Style [DE - Van5 1.6 EU5, Style, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN TMAPU81DABJ008836	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.375km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.745km	LETZTER SERVICE AM 11/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	775 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	870 µm ⚠
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Rückfahrkamera ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Gitterdesign
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole Klavierlack
- Motor 1,6 Ltr. - 92 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Plus-Paket
- Projektor-Scheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Technik-Paket
- Trend-Paket
- Türgriffe außen verchromt
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Klimaautomatik
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Tachometeranzeige hochauflösend
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Smart-Key
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Audiobedienung am Lenkrad
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: STEEL GRAY

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
MODEL
ix20
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
K F 9A EQ
1710 kg
3010 kg
1030 kg
970 kg

CarOnSale

CarOnSale



ODO 112375km
km/h








Wartungsnachweis
Wartungsnachweis
Wartungsnachweis


Wartungsnachweis
Wartungsnachweis
Wartungsnachweis
HYUNDAI
TG Automobile GmbH
HYUNDAI
TG Automobile GmbH




Kreisverwaltung Kaiserslautern


29.06.2011
ABA000012
THAPUR1DABJ008836
Hyundai
F5P31
M61A21
ix20
Hyundai Motor (CZ)
Mehrzweckfahrzeug
Benzin
Grau
30.07.2010
WU507874
?;BIS 1355*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.06.2011*


WU507874

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)