CarOnSale

Citroën C3 Tendance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2012	48.176km	95 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroën	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C3 Tendance [DE - LimS5 1.4 VTi 95 EU5, Tendance, 2010 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7SC8FP0BA581734	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 48.176km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.397 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 47.695km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Klima-Sicherheits-Paket
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player) mit Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Duftspender integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 70 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: FARBE SCHWARZ OBSIDIEN/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























0800 545 60 60
0049 89 600 301 05
AUTOMOBILES CITROEN
VF7SC8FP0BA581734

CarOnSale

CarOnSale









WARTUNGSNACHWEIS
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt


WARTUNGSNACHWEIS




SC8FP*
SC8FP0/1
04/2023
0211748777
AP9185
HU fällig April 2027
Mängel
Lichtbeleuchtung ohne Funktion
Stoßdämpfer hinten beschädigt


30.04.2012 3001 ALA000123
M1 AB
VF7SC8FP0BA581734 7
CITROEN
S
SC8FP*
SC8FP0/1
C3
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl'mousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1397
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2476KG BEI 12PROZ.STEIG.OD.MAX
.2526KG BEI 8PROZ.STEIG.*
1524-1538 1218
134 1576 1576
900 790
900 790
77 3750 73
1150 570 5
195/55R16 87T
195/55R16 87T
e2*2007/46*0003*09
08.11.2010 K HX875660


HX875660

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)