CarOnSale

Mercedes-Benz 113 CDI kompakt

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



10/2011	133.959km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 113 CDI kompakt [DE - KaDK4 113 CDI EU5, 4x4 kompakt, (Facelift) 2010 - 2014]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDF63960113693007	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.959km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2011	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 233g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**70 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**185 µm** ⚠
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**135 µm**
Dach	**75 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Radstand 3200 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Ausführung: Vito Mixto
- Bremsassistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Holzfussboden im Laderaum
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- LKW-Zulassung
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit mit Kompressor
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Original Fahrzeug Farbe: AQUAGRUEN
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Generator 200 A
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 2 zusätzlich
- Karosserie/Aufbau: Kompakt
- Modellpflege
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: - mit Dachverkleidung
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- AUX-IN-Anschluss
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Audiosystem Sound 5
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- Innenleuchte Laderaum zusätzlich
- Rückspiegel innen
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sonderlackierung
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Wärmeschutzverglasung
- Außentemperaturanzeige
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank Komfort
- Zuheizer
- Armlehnen Fahrgastraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2007/46*0459
WDF63960113693007
3050 kg
5300 kg
1- 1550 kg
2- 1650 kg

CarOnSale

CarOnSale










24.10.2011 1313 BRJ02484 2
N1G BB
WDF63960113693007 5
MERCEDES-BENZ
639/5
VAA73305E
1A2B1T36
VITO
DAIMLER (D)
GELÄNDEFZ.GÜ.BEF.B. 3,5 T
VAN
715/2007*566/2011
EURO5;I;PI/CI; N1 III, N2
DIESEL
0002 3510 02143
ZU 20: MAX.2032*AHKLT. EGTG*ZUL. GES-GEW. D. ZUGES MA
X. 5300*S.1:MAX.6*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 24.10.201
1*
02 02 02 0100/03800 161
04763 - - 1906 - -
1962 - - 02076 - 02185
00100
0237 003050 003050
01550 01650
01550 01650
76 02850 72
02500 0750 002
205/65R16C 103/101T(99H)
205/65R16C 103/101T(99H)
81*2007/46*0459*02
06.09.2011 K VT672523






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Anderer Schaden): Kratzer in der Folie innen ;



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)