CarOnSale

Mercedes-Benz GLB 220 D

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2022	135.160km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLB 220 D	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2476141W250525	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.160km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 25.533km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Einseitig verschlissen

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	60 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Easy-Entry Funktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Radstand 2829 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz-Komfort-Paket
- Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom)
- Dachreling (Aluminium)
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Komfortsitze vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Lenkrad (Leder)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Original Fahrzeug Farbe: DENIMBLAU

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Sound-System
- Smartphone integriert
- Sitzheizung vorn
- Konnektivität-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Keyless Go Startanlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fußmatten Velours
- Infotainment-Paket Advanced
- Leder-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Spiegel-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenhimmel schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Night-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder, 2-farbig
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















11.5°C
11:29
3649.4
135160
57 km
0





Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1N2476141W250525
2195 kg
4295 kg
1195 kg
1045 kg
Made in Mexico

CarOnSale






Straße nicht erfasst
11:32
TMC
Moskau
London
21.5°C


RES
SET+
CNCL
SET-
LIM

AUTO



Zur Parklückensuche vorwärts fahren



STOP






Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
GM934805




20.09.2022
2222
WASE001210
M1
AC
WIN2478141W250525
2
MERCEDES-BENZ
F29
OX1ET2
JZAA150A
GLB 220 D
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Kombilimousine
7152207752181832AP
EURO6;WLTP;AP;PVC(M, N1 I
Diesel
0002
7,2/L 2'+120 B.ANH.BETR.*O.1:2000 BIS
ERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABILSYST.F.AN
H.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AENO.VO Z.S.AUSN.VO Z.STVO AUS
GESTATTET*


DEKRA
nächste HU
Landkreis Cloppenburg
Der Landrat
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)