CarOnSale

# Toyota Yaris

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2011 | 95.218km | 99 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Toyota | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Yaris | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VNKKJ3D350A001125 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>95.218km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>99 PS (73 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.329 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>87.234km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2021 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 10/2011 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>130g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.5l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ✓ 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 80 µm | Beifahrertür | 90 µm |
| Kotflügel vorne links | 90 µm | Kotflügel vorne rechts | 80 µm |
| Türe hinten links | 90 µm | Türe hinten rechts | 95 µm |
| Seitenteil hinten links | 95 µm | Seitenteil hinten rechts | 95 µm |
| Motorhaube | 115 µm | Heckklappe | 90 µm |
| Dach | 80 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Motor 1,3 Ltr. - 73 kW 16V KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rückfahrkamera
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Multimedia-System mit Rückfahrkamera und Bordcomputer
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Bluetooth-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC GREY
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Heckklappenleiste verchromt
- Innenausstattung: Aluminium / Chrom
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz klappbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
VNKKJ3D350A001125
1470 kg
2370 kg
850 kg
825 kg
MODEL NSP130L-CHFNKW 5 786



MEDIA
CAR
SETUP




Allzeit Gute Fahrt
wünscht Ihnen:
Auto Centrum Lass GmbH


Check durchgeführt:
Kilometerstand: 27234
Datum: 27.6.21
Auto Centrum Lass GmbH & Co.KG
Check durchgeführt:
Kilometerstand:
Datum:
Fitnesscheck
Motoröl und Ölfilter
Servicecheck






13.10.11 5013 AHF000129
M1 AF 9
VNKKJ3D35GA001125
TOYOTA
XP13M(a)
NSP13F(MH)
NSP130L-CHFNKW(4B)
TOYOTA YARIS
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007=692/2008F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35FO 1329
2 01 73 /6000 175
3885 1695
1510 1100-1140
- 50 -
123 1470 1470
850 825 -
850 825 -
83 3750 74
900 550 S -
175/65R15 84H
175/65R15 84H
- 7/-
e11*2007/46*0152*01
30.06.11 K 0X891636


0X891636
TOYOTA

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)