CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



01/2022	107.692km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d [DE - Kb5 E 220 d EU6d, Avantgarde, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132041B036518	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.692km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.748km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	195 µm ⚠
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenraumlicht-Paket
- KeyFree-Startsystem
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Standard Interieur
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fußmatten Velours
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Zierteile Effektlack Silber
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Modellpflege mit Code
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Kraftstofftank: vergrößert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Feuerlöscher
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Infotainment-Paket High-End
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Park-Paket
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Media-Display
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Konnektivität-Paket
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Sitzheizung vorn
- Kamerasystem 360 Grad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















16.0°C
12:15
0
5665.7
107492





MERCEDES-BENZ AG
W1K2132041B036518
2525 kg
4725 kg
1130 kg
1395 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale







Hinten




STOP







Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
Auto-Neubeck GmbH
Wormser Landstraße 194
Speyer
Datum
Laufleistung
Service
04.10.2024
75748 km
Service A
Mercedes-Benz
Autohaus Schümann GmbH
Elisabethstraße 6 - 8
Jülich
Datum
Laufleistung
Service
10.01.2024
49911 km
Service B
Mercedes-Benz
Autohaus Schümann GmbH
Elisabethstraße 6 - 8
Jülich
Datum
Laufleistung
Service
11.01.2023
25088 km
Service A


E-Klasse T-Modell
Betriebsanleitung
Mercedes-Benz


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
GF777375




GF777375

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)